

令和5年 死亡災害 発生状況

船橋労働基準監督署

| No. | 業種 | 発生日 | 性別 | 年齢 | 発生状況 | 事故の型 起因物 |
|-----|-------------|-----|----|-----|--|-------------|
| 1 | その他の 建設業 | 9月 | 男 | 70代 | 被災者は、建屋の補修工事において左官工事を行っていた。高さ約2.3メートルの外部足場の作業床上で作業していた際、足場と躯体との約32センチメートルの隙間から地面に墜落した。肋骨を骨折し、8日後に敗血症により死亡した。 | 墜落、転落 足場 |

令和5年12月末 現在

令和6年 死亡災害 発生状況

船橋労働基準監督署

| No. | 業種 | 発生日 | 性別 | 年齢 | 発生状況 | 事故の型 起因物 |
|-----|-------|-----|----|-----|--|--------------------|
| 1 | 製造業 | 1月 | 男 | 70代 | 高さ約4mのタンクに接続している配管に詰まりが生じた。その詰まりを取り除くため、フォークリフトのフォークにパレットを4枚重ね、そこを足掛かりにタンクへ乗り移った。タンクからフォークリフトのパレット上に戻るときにバランスを崩す等により墜落した。 | 墜落 フォークリフト |
| 2 | 派遣業 | 1月 | 男 | 50代 | 国道16号の信号機のない丁字路交差点において、被災者が原付バイクで丁字路から左折して国道16号に入ったところ、国道16号を走行していたトラックと衝突した。 | 交通事故 トラック |
| 3 | 清掃業 | 2月 | 男 | 60代 | 民家の汚物の汲み取りを行うため、清掃車(バキューム車)を道路上に停車し、2人で作業に従事していたところ、被災者がゆっくり後退している清掃車に気づき、手で止めようとしたところ、民家のブロック塀と清掃車に挟まれ死亡した。また、清掃車を停車した道路勾配は2°の傾斜があった。 | はさまれ、巻き込まれ トラック |
| 4 | 土木工事業 | 2月 | 男 | 30代 | 深さ約3メートルの掘削場所において床均し作業を行っていたところ、地山が崩壊し、生き埋めとなった。 | 崩壊、倒壊 地山、岩石 |

令和6年2月末 現在